



20.07.2010

Wytwórnia kaprolaktamu chwilowo zatrzymana

Azoty Tarnów 20 lipca br. dokonały czasowego wyłączenia linii produkcyjnej kaprolaktamu. Przyczyną wyłączenia było rozszczelnienie komory spalania siarki instalacji siarczanu hydroksyloaminy w Wytwórni Kaprolaktamu.

W Firmie prowadzone są intensywne prace nad przywróceniem ciągłości linii produkcyjnej kaprolaktamu, której ponowne uruchomienie zaplanowane jest na 25 lipca br. Przywrócenie pełnych zdolności produkcyjnych przewidywane jest w pierwszym tygodniu sierpnia.

Zdarzenie nie skutkuje poważniejszymi konsekwencjami ani zagrożeniem dla środowiska.